

FIG. 1

09321809 052899 68250 60812E60




FIG. 2

09321809-05289
668250-608T2E60




FIG. 3

668250-608T2E60




FIG. 4

09324809.052899




FIG. 5




FIG. 6

09321809-052899 668250-608T2E60




FIG. 7

```

graph TD
    Entry(( )) --> 800{ALLOCATE CMD FROM VLM DRIVER?}
    800 -- YES --> 802[ALLOCATE PHYSICAL MEMORY FOR DRIVER]
    800 -- NO --> 812{REGISTER MEMORY CMD FROM VLM DRIVER}
    802 --> 804[SEND RESPONSE TO DRIVER INDICATING MEMORY ALLOCATED]
    804 --> Entry
    812 --> 814[ISSUE TERMINATE NOTIFICATION]
    814 --> Entry
    812 -- NO --> 806{TERMINATE COMMAND?}
    806 -- YES --> 808[DEALLOCATE PHYSICAL MEMORY FOR VLM DRIVER]
    806 -- NO --> 812
    808 --> 810[SEND RESPONSE TO VLM DRIVER INDICATING MEMORY DEALLOCATED]
    810 --> Entry

```

FIG. 8




FIG. 9

09321809-052899 668250-6082560

09321809 052899




FIG. 10